

OR-T S19

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Flejadora de acero accionado con batería



CARACTERÍSTICAS

■ Movilidad

Movimiento libre por toda la planta sin estar «encadenado» a una manguera neumática.

■ Flexibilidad

Posibilidad de uso en aplicaciones estacionarias y offline en cualquier lugar de la planta.

■ Funcionalidad

Se evita la posibilidad de tropezar con mangueras neumáticas, y el proceso de flejado con control electrónico garantiza una reproducción exacta de los ajustes de tensión/sellado.

■ Fiabilidad


Tensión y sellado de flejes exactos y reproducibles, calidad «Swiss Made», certificado por DEKRA.

Flejadora		OR-T S19
Modo de operación		autom./semi/manual
Rango de fuerza de tensado		1000-5500 N
Velocidad de tensado		135 mm/s
Peso (incl. batería)		5,4 kg
Dimensiones (L x AN x AL)		411 x 147 x 131 mm
Temperatura de funcionamiento		entre -10 °C y +40 °C
Humedad relativa		hasta 90%
Muestras de sellado		Muesca sin sello metálico
Batería / cargador		
Tipo de cargador		GAL 1880 CV (EE. UU.: BC 1880)
Voltaje del cargador de la batería		100 o 110 o 230 V
Tiempo de carga		30 min (80 %) – 50 min
Tipo de batería		Bosch iones de litio ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Ciclos por carga de la batería		hasta 500
Anchura de fleje		13, 16, 19 mm
Fleje de calidad estándar		
Grosor de fleje, mm		0,38 – 0,63
Resistencia a la tracción del fleje hasta aprox. N/mm ²		850
Fleje de alta calidad		
Grosor de fleje, mm		0,38 – 0,63
Resistencia a la tracción del fleje hasta aprox. N/mm ²		1100

ACCESORIOS



- **Cubierta de la interfaz de usuario**
para una protección extra en los entornos más extremos



- **Soporte para colgar**
para aplicaciones estacionarias

